

«ИнТермоСервис»

Общество с ограниченной ответственностью

Юридический адрес: 600005, г.Владимир, ул.Никитина,7

Телефон/факс (4922) 52-05-00

Исх. № 1 от 29.05.2026г.

Главному инженеру УК «Наш дом-3»
С.П. Овсеян

При проведении работ по техническому обслуживанию оборудования котельной по адресу г. Владимир, ул. Славная, д.17 выявлено неисправное оборудование требующее замены:

- 1.Расширительный бак 800л — не герметична мембрана, ремонт невозможен.
Возможная замена — расширительный бак Flexcon 425 2шт x 102950,00 = 205900,00 руб.
- 2.Насос рециркуляции ГВС NОC 30/12 EM №1 и №2 — износ подшипников. Ремонту не подлежит.
Замена — насос Basic Pro 32-12 SF 2шт x 47500,00 = 95000,00 руб.
3. Аварийная GSM сигнализация KOS -8 неисправна, давно снята с производства. Ремонту не подлежит.
Замена - Сигнализация Кситал-12Т (с датчиками температуры)— 17500,00 руб.
4. Горелка Riello котла №2 – неисправен элетродвигатель горелки, требуется замена подшипников.
5. Смесительный 3-х ходовой клапан системы отопления с сервоприводом Ду 65 — сильный износ механизмов клапана и сервопривода. Ремонт невозможен.
Замена — клапан Esbe 3F Ду 65 с сервоприводом серии 90 — 113250,00 руб.
6. Смесительный 3-х ходовой клапан системы ГВС с сервоприводом Ду 50 — сильный износ механизмов клапана и сервопривода. Ремонт невозможен.
Замена — клапан Esbe 3F Ду 50 с сервоприводом серии 90 — 105250,00 руб.
7. Напоромер КМ-22 0-6 кПа (2шт) неисправен. Ремонту не подлежит
Замена - напоромер КМ-22 0-6 кПа 2шт x 5100,00 = 10200,00 руб.
8. Установка химводоподготовки — ресурс катионита израсходован, процесса ионообмена не происходит. Необходима замена катионита.
Катионит (50 кг) - 26500,00 руб.
- Стоимость ремонтных работ — 8700,00 руб.
- 9.Стоимость ремонтных работ - 177850,00 руб.

ИТОГО: Стоимость основных материалов — 573600,00 руб. ✓

Стоимость дополнительных материалов и работ — 177850,00 руб. ✓

Директор



Краскин В В